

重要文化財 厳島神社大鳥居修理工事のお知らせ

Restration Work at ITSUKUSHIMA-JINJYA O-Torii
Important Cultural Property designted by the
Japanese Goverment

工事期間：平成24年 4月19日～6月18日

工事理由：平成24年4月3日午後の暴風により檜皮葺屋根が破損し、
大棟を覆っている銅板が約3mにわたりハガレ飛散しました。
このまま放っておくと建物の被害が拡大し危険なため、緊急
修理工事を行うことになりました。


皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。

尚、足場の組立は4月19日から建設する予定です。足場が
建設完了しだい、破損調査を行い修理工事を行います。


破損状況により若干工期を変更する場合があります。

右図は足場の建設後の状況です

厳島神社



大鳥居外部足場図



大鳥居外部足場図